

V Liberci 3. listopadu 2020

## TISKOVÁ ZPRÁVA

### ZHODNOCENÍ KOUPACÍ SEZONY V LIBERECKÉM KRAJI ZA ROK 2020

V letošním roce KHS LK evidovala celkem 35 přírodních koupališť s 41 odběrovými místy a 20 umělých sezónních koupališť s recirkulací s celkem 55 odběrovými místy.

Dohromady její zaměstnanci na sledovaných vodních plochách provedli 158 kontrol a odebrali 211 vzorků vody ke zjištění její jakosti, 35 z nich bylo nevyhovujících – nejčastěji z důvodu nadlimitního výskytu sinic. V souvislosti s výskytem cercárií, které bývají příčinou cercáriové dermatitidy, zmonitorovali na základě zkušeností z let minulých celkem 8 lokalit. Vodní mlži se zde však nevyskytovali buď vůbec, nebo v malém počtu, a tak v letošní sezoně sběr plžů neprováděli. Žádný případ cercáriové dermatitidy z koupání nebyl hlášen.


Státní zdravotní dozor KHS LK zaměřila především na sledování jakosti vod ke koupání, dodržování četnosti provádění analýz vod z koupališť, vybavenosti koupališť, dodržování provozního řádu, dodržování mimořádných opatření a případně na informování veřejnosti při znečištění vody ke koupání. Provozovatelům dosud pravomocně uložila 2 pokuty v celkové výši 5 500,- Kč za nezajištění úklidu a chybějící dezinfekci.

V rámci monitoringu kvality vody na tzv. běžně nemonitorovaných vodních plochách odebrali v průběhu letošní koupací sezóny zaměstnanci KHS LK vzorky vody na těchto odběrových místech: VN Fojtka v Mníšku u Liberce, VN Mlýnice v Nové Vsi, víceúčelová nádrž Javorník, Vesecký rybník v Liberci, Chrastenský rybník v Chrastné, Malý Písečák v Příšovicích, VN Černá Nisa v Bedřichově, betonová nádrž Jindřichov u Jablonce n/N, betonová nádrž Rádlo, VN Horka ve Stráži pod Ralskem, Hradčanský rybník v Hradčanech, pískovna v Provoďíně, Dubice I a Dubice II v České Lípě.


*„Letošní koupací sezonu hodnotíme jako klidnou, nepřijali jsme žádné oznámení o zdravotních potížích v souvislosti s koupáním a navíc letošní léto bylo ve znamení příznivých klimatických podmínek s dostatkem srážek, které nebyly přívalového charakteru, což se odrazilo v příznivé kvalitě koupacích vod bez nutnosti vydávat zákaz koupání,“* shrnuje Ing. Jana Loosová, Ph.D., ředitelka odboru hygieny obecné a komunální.

### Průběh hodnoty ukazatele sinice (buňky) na odběrovém místě


#### vodní nádrž HARCOV - pláž



#### vodní nádrž Mšeno - Pláž U Kiosku



**vodní nádrž Mšeno - Pláž U Prutu**



Zuzana Balašová  
tisková mluvčí KHS LK